ATTACHMENT A

SYNAGRO CENTRAL, LLC
MADISON COUNTY LAND APPLICATION SITES

DEQ Control #	Site/Field #	Gross Acres	Net Acres	Landowner	Mod #	Tax Map ID	Latitude	Longitude
	VA-MA-00009-0-0001	16.8	16.8	Steve or Katrina Eaheart		49-65	38.347°	78.236°
	VA-MA-00009-0-0002	19.5	19.1	Steve or Katrina Eaheart		49-65	38.345°	78.235°
	VA-MA-00009-0-0003	14.4	14.3	Steve or Katrina Eaheart		49-65	38.343°	78.236°
	TOTAL	50.7						
	VA-MA-00010-0-0001	27.0	23.5	Thomas Henry Berry Et Als		48-3	38.368°	78.297°
	VA-MA-00010-0-0002	22.7	21.4	Thomas Henry Berry Et Als		48-3	38.369°	78.291°
	VA-MA-00010-0-0003	9.4	9.4	Thomas Henry Berry Et Als		48-3	38.369°	78.294°
	VA-MA-00010-0-0004	8.7	7.6	Thomas Henry Berry Et Als		48-3	38.368°	78.292°
	VA-MA-00010-0-0005	14.2	12.2	Thomas Henry Berry Et Als		48-3	38.364°	78.299°
	VA-MA-00010-0-0006	17.4	16.6	Thomas Henry Berry Et Als		48-3	38.361°	78.301°
	VA-MA-00010-0-0007	27.3	24.0	Thomas Henry Berry Et Als		48-3	38.363°	78.292°
	VA-MA-00010-0-0007A	4.1	2.6	Thomas Henry Berry Et Als		48-3	38.362°	78.291°
	VA-MA-00010-0-0008	6.6	6.6	Thomas Henry Berry Et Als		48-3	38.359°	78.292°
	VA-MA-00010-0-0009	14.3	14.3	Thomas Henry Berry Et Als		48-3	38.356°	78.296°
	VA-MA-00010-0-0010	14.6	11.5	Thomas Henry Berry Et Als		48-3	38.363°	78.287°
	VA-MA-00010-0-0011	9.1	9.1	Thomas Henry Berry Et Als		48-3	38.365°	78.291°
	VA-MA-00010-0-0012	27.3	25.1	Thomas Henry Berry Et Als		48-3	38.366°	78.290°
	VA-MA-00010-0-0013	121.1	93.2	Thomas Henry Berry Et Als		48-3	38.372°	78.322°
		323.8						
	VA-MA-00011-0-0001	32.0	31.0	Clarence W. Boyd		50-70	38.346°	78.181°
	VA-MA-00011-0-0002	36.6	34.3	Clarence W. Boyd		50-70	38.345°	78.178°
	VA-MA-00011-0-0003	76.7	76.1	Clarence W. Boyd		50-70	38.347°	78.173°
	VA-MA-00011-0-0004	42.7	42.5	Clarence W. Boyd		50-70	38.350°	78.167°
	VA-MA-00011-0-0005	20.0	16.8	Clarence W. Boyd		50-70	38.345°	78.169°
		208.0						

DEQ Control #	Site/Field #	Gross Acres	Net Acres	Landowner	Mod #	Tax Map ID	Latitude	Longitude
	VA-MA-00012-0-0001	21.3	20.8	William Scheuren		46-29C	38.353°	78.369°
	VA-MA-00012-0-0002	7.0	6.5	William Scheuren		46-29C	38.351°	78.368°
		28.3						
	VA-MA-00013-0-0002	12.4	12.3	Beautiful Run Farm LLC		57-35	38.298°	78.255°
	VA-MA-00013-0-0003	42.7	39.6	Beautiful Run Farm LLC		57-35	38.299°	78.250°
	VA-MA-00013-0-0004	22.5	20.4	Beautiful Run Farm LLC		57-35	38.300°	78.246°
	VA-MA-00013-0-0005	4.3	4.2	Beautiful Run Farm LLC		57-35	38.297°	78.242°
	VA-MA-00013-0-0006	12.6	11.2	Beautiful Run Farm LLC		57-35	38.295°	78.245°
	VA-MA-00013-0-0007	26.6	23.6	Beautiful Run Farm LLC		57-35	38.295°	78.247°
	VA-MA-00013-0-0008	10.9	9.4	Beautiful Run Farm LLC		57-35	38.292°	78.247°
	VA-MA-00013-0-0009	48.2	47.1	Beautiful Run Farm LLC		57-35	38.291°	78.251°
	VA-MA-00013-0-0010	3.8	3.1	Beautiful Run Farm LLC		57-35	38.294°	78.250°
	VA-MA-00013-0-0011	31.9	31.0	Beautiful Run Farm LLC		57-35	38.295°	78.253°
	VA-MA-00013-0-0012	1.7	1.5	Beautiful Run Farm LLC		40-41	38.381°	78.214°
	VA-MA-00013-0-0013	39.3	39.3	Catherine Cost or Sarah Morris		40-40	38.379°	78.210°
				Beautiful Run Farm LLC		40-41		
	VA-MA-00013-0-0014	6.8	6.8	Beautiful Run Farm LLC		40-41, 41-22B	38.380°	78.208°
	VA-MA-00013-0-0015	7.2	6.3	Beautiful Run Farm LLC		41-22B	38.378°	78.206°
		270.9						
	VA-MA-00014-0-0005	23.8	21.6	Lewis A Lamb Sons, Inc.		40-6	38.409°	78.246°
	VA-MA-00014-0-0006	16.6	15.6	Lewis A Lamb Sons, Inc.		39-74D, 40-4	38.412°	78.250°
	VA-MA-00014-0-0007	6.3	5.6	Lewis A Lamb Sons, Inc.		40-6	38.410°	78.241°
	VA-MA-00014-0-0008	68.3	67.3	Lewis A Lamb Sons, Inc.		39-74D, 40-(4, 6)	38.412°	78.246°
	VA-MA-00014-0-0009	41.3	40.0	Lewis A Lamb Sons, Inc.		39-(74B, 74G)	38.418°	78.248°
	VA-MA-00014-0-0010	12.4	11.8	Lewis A Lamb Sons, Inc.		39-(74B, 74G)	38.416°	78.250°
	VA-MA-00014-0-0011	14.2	13.7	Lewis A Lamb Sons, Inc.		39-74G	38.416°	78.255°
	VA-MA-00014-0-0013	45.9	45.4	Lewis A Lamb Sons, Inc.		31-45A, 40-(2, 3)	38.415°	78.243°
	VA-MA-00014-0-0014	15.2	13.8	Lewis A Lamb Sons, Inc.		40 - 3	38.415°	78.239°
	VA-MA-00014-0-0015	37.7	36.5	Lewis A Lamb Sons, Inc.		31-(44, 45, 45A), 40-2	38.418°	78.240°
	VA-MA-00014-0-0016	33.5	32.5	Lewis A Lamb Sons, Inc.		31-(43, 44, 47, 48A)	38.423°	78.242°
	VA-MA-00014-0-0017	38.4	38.4	Lewis A Lamb Sons, Inc.		31-(42, 43, 44, 44A, 47, 48A)	38.422°	78.246°
	VA-MA-00014-0-0018	58.2	52.7	Lewis A Lamb Sons, Inc.		31-(42, 43, 44A)	38.427°	78.241°

	VA-MA-00014-0-0019	27.5	26.3	Lewis A Lamb Sons, Inc.		31-(42, 43, 44, 47, 48A)	38.421°	78.237°
DEQ Control #	**Site/Field #**	**Gross Acres**	**Net Acres**	**Landowner**	**Mod #**	**Tax Map ID**	**Latitude**	**Longitude**
	VA-MA-00014-0-0020	62.2	59.9	Lewis A Lamb Sons, Inc.		31-(42, 43, 44, 47, 48A)	38.427°	78.236°
	VA-MA-00014-0-0021	29.2	29.0	Lewis A Lamb Sons, Inc.		31-(45, 45A)	38.424°	78.235°
	VA-MA-00014-0-0022	65.7	65.0	Lewis A Lamb Sons, Inc.		31-48, 40-(2, 3)	38.420°	78.234°
		596.4						
	VA-MA-00015-0-0001	13.2	13.2	RIVE Enterprises, Inc.		65-31	38.275°	78.175°
	VA-MA-00015-0-0002	12.0	12.0	RIVE Enterprises, Inc.		65-31	38.274°	78.171°
	VA-MA-00015-0-0003	15.0	15.0	RIVE Enterprises, Inc.		65-31	38.272°	78.174°
	VA-MA-00015-0-0004	43.5	43.5	RIVE Enterprises, Inc.		65-31	38.269°	78.171°
	VA-MA-00015-0-0005	37.1	37.1	RIVE Enterprises, Inc.		65-31	38.272°	78.168°
	VA-MA-00015-0-0006	95.9	95.9	RIVE Enterprises, Inc.		66-2, 65-31	38.275°	78.165°
	VA-MA-00015-0-0007	29.4	29.4	RIVE Enterprises, Inc.		66-2, 65-31	38.270°	78.162°
	VA-MA-00015-0-0008	28.9	28.9	RIVE Enterprises, Inc. Western Assets Management JV		66-2 66-1	38.268°	78.158°
		275.0						
	VA-MA-00016-0-0001	7.9	7.9	Guy E. Clatterbuck, Jr. Tr.		51-45E	38.360°	78.132°
	VA-MA-00016-0-0002	6.9	6.9	Guy E. Clatterbuck, Jr. Tr.		51-45E	38.365°	78.129°
	VA-MA-00016-0-0003	34.5	34.5	Guy E. Clatterbuck, Jr. Tr. Guy E. Clatterbuck, Jr. Tr. Anthony M or Linda G Clatterbuck		51-45E 51-45D	38.363°	78.135°
	VA-MA-00016-0-0004	12.5	12.5	Guy E. Clatterbuck, Jr. Tr. Anthony M or Linda G Clatterbuck		51-45D	38.365°	78.137°
	VA-MA-00016-0-0005	53.6	53.6	Guy E. Clatterbuck, Jr. Tr. Guy E. Clatterbuck, Jr. Tr. Anthony M or Linda G Clatterbuck		51-45A, 51-45E 51-45D	38.367°	78.133°
	VA-MA-00016-0-0006	12.1	12.1	Guy E. Clatterbuck, Jr. Tr.		51-45A	38.369°	78.131°
	VA-MA-00016-0-0007	7.5	7.5	Guy E. Clatterbuck, Jr. Tr.		51-45A	38.371°	78.132°
	VA-MA-00016-0-0008	5.6	5.6	Guy E. Clatterbuck, Jr. Tr. Anthony M or Linda G Clatterbuck Anthony M or Linda G Clatterbuck		51-45D 51-45C	38.371°	78.135°
	VA-MA-00016-0-0009	13.3	13.3	Guy E. Clatterbuck, Jr. Tr. Anthony M or Linda G Clatterbuck Anthony M or Linda G Clatterbuck		51-45D 51-45C	38.370°	78.135°
	VA-MA-00016-0-0010	7.9	7.9	Guy E. Clatterbuck, Jr. Tr. Anthony M or Linda G Clatterbuck		51-45D	38.370°	78.139°
	VA-MA-00016-0-0011	5.7	5.7	Guy E. Clatterbuck, Jr. Tr. Anthony M or Linda G Clatterbuck		51-45D	38.372°	78.140°
	VA-MA-00016-0-0012	7.8	7.8	Guy E. Clatterbuck, Jr. Tr.		51-45D	38.374°	78.139°

				Anthony M or Linda G Clatterbuck				
	VA-MA-00016-0-0013	3.5	3.5	Thomas C or Dawn E Miller		42-23	38.377°	78.141°
	VA-MA-00016-0-0014	29.8	29.8	Thomas C or Dawn E Miller		42-23	38.379°	78.138°
DEQ Control #	**Site/Field #**	**Gross Acres**	**Net Acres**	**Landowner**	**Mod #**	**Tax Map ID**	**Latitude**	**Longitude**
	VA-MA-00016-0-0015	11.1	11.1	Thomas C or Dawn E Miller		42-23	38.379°	78.134°
	VA-MA-00016-0-0016	6.6	6.6	Thomas C or Dawn E Miller		42-23	38.381°	78.139°
	VA-MA-00016-0-0017	4.7	4.7	Thomas C or Dawn E Miller		42-23	38.382°	78.136°
	VA-MA-00016-0-0018	12.0	12.0	Guy E. Clatterbuck, Jr. Tr.		33-44	38.427°	78.144°
	VA-MA-00016-0-0019	10.3	10.3	Guy E. Clatterbuck, Jr. Tr.		33-44	38.421°	78.141°
	VA-MA-00016-0-0020	12.9	12.9	Guy E. Clatterbuck, Jr. Tr.		33-44	38.428°	78.141°
	VA-MA-00016-0-0021	8.8	8.8	Guy E. Clatterbuck, Jr. Tr.		33-44	38.429°	78.138°
	VA-MA-00016-0-0022	11.5	11.5	Guy E. Clatterbuck, Jr. Tr.		33-44, 33-44E	38.431°	78.137°
	VA-MA-00016-0-0023	9.0	9.0	Guy E. Clatterbuck, Jr. Tr.		33-22, 33-44E	38.431°	78.140°
		295.5						
		2048.6						